

180209 OA 0900 0900 UTC Magnetometer.gif

180209 89N5 0900 0900.gif

180209 89NA 1015 1430.gif

180209 89NB 1630 1900.gif


180209 89NC 1900 0000.gif

180209 89ND 0000 0400.gif

180209 89NE 0400 0700.gif

Dette udslag er jeg skyld i. Jeg tog et værktøj og holdt det op til magneten. Det gav selvfølgelig et udslag.

Disse spiks ved jeg ikke hvor kommer fra. Det underlige er at amplituden er den samme i forhold til offsettet. Hvad er skyld i det ?



Kurt spurgte om stigningen i H-komponenten. Den blå graf. Det ved jeg mere om i morgen.

